



Шпателем



Шлифовка вручную



Шлифовка машинами



Для окон



Для дверей



Беречь от мороза



Хранить в прохладном месте



Очистка инструмента ST825

Шпаклевка для окон

Краткое описание

Быстросохнущая шпаклевка для заделки повреждений на окнах, дверях и т.п. Для внешних и внутренних работ.

Применение

Для выравнивания небольших неровностей на деревянных поверхностях, предпочтительно на окнах снаружи и внутри помещений.

Свойства

Быстро высыхает, хорошая заполняющая способность, легко шлифуется, хорошая стойкость к атмосферным влияниям.

Цвет

Белый

Пигментная база

Титандиоксид

Связывающая основа

Комбинация алкидных смол

Плотность

1,79 кг/л

Упаковка

900 гр.

Хранение

Начатую тару хорошо закрывать после использования. Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.

Меры безопасности

Легковоспламеняющееся вещество. Очень ядовитый для обитателей водоемов. Берегите от детей. Избегайте вдыхания испарений. При попадании вещества внутрь немедленно обратитесь к врачу и показать ему этикетку или упаковку. Покрасочные работы проводите в хорошо проветриваемых помещениях. В состав входят 2 бутанон оксим и соединения кобальта. Может вызвать аллергическую реакцию.

Обработка

Основные указания

Все покрытия и предварительная обработка должны соответствовать объекту, то есть его состоянию и требованиям, которые ставятся к нему. Смотрите VOB, часть C, DIN 18363, абзац 3; покрасочные и лакировочные работы.

Минимальная температура обработки

15 - 25°C для поверхности, воздуха и материала и отн.вл. 60%

Сушка

При нормальном климате $t=23^{\circ}\text{C} / 50\%$ в соответствии с DIN 50014.

До пылеустойчивости: около 5 минут
Сухой слой: ок. 10 - 30 мин (в зависимости от толщины слоя)

Шлифования: через 30 минут
Нанесение покрытия: через 10 - 30 мин

Время сушки зависит от толщины покрывного слоя, породы древесины, температуры. Помещения для сушки должны быть хорошо проветриваемыми и с соответствующей температурой воздуха.

Чистка инструментов

Sikkens растворитель ST 825* (или уайтспиритом).

Рекомендации по нанесению

Подготовка поверхности и грунтование

Общие требования к поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой, хорошо зашлифованной и должна не содержать вещества, которые ухудшают адгезию, напр. смазка, воск и полировальные материалы.

Общая подготовка поверхности

Очистите поверхность от загрязнений и остатков коррозии. Удалите отслоившиеся остатки старого покрытия. Лаковые остатки, которые еще держатся на поверхности, очистите и зашлифуйте. Заделайте повреждения на поверхности. Между нанесением слоев рекомендуется проводить промежуточную шлифовку.

Примечание

Сегодня покрасочные материалы соответствуют последним достижениям техники. Долговечность зависит от многих факторов. Это особенно относится к атмосферным воздействиям, защищающей способности конструкций, механической конструкции и выбору цвета покрытия. Качество поверхности и проведение покрасочных работ должны соответствовать состоянию науки и техники. Своевременный уход и обновление покрытия способствует его долговечности.

Шпаклевание

Повреждения на поверхности древесины и на старых покрытиях заделываются с помощью универсального шпателя. При нанесении шпаклевки на грунты ознакомьтесь с их техническим описанием.

Завершающее покрытие

Перекрывается любыми укрывистыми продуктами Sikkens.